


2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【竹尋小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	75-2	竹尋	市道 下竹田36号線	水路へ転落の恐れがある。	【県】 他路線整備による通学路の変更 【学校・地域等】 通学路の変更		県道 福山上御領線 【県】対策着手中(平成30年度 完成予定)
2	75-3	竹尋	市道 八尋40号線	川へ転落の恐れがある。	【県】 他路線整備による通学路の変更	○	県道 下御領井原線
3	256-1	竹尋	主要地方道 神辺大門線 市道 下竹田幹線	交通量が多い。横断が困難。	【県】 警戒標示の設置 【警察】 信号機の設置		【県】対策実施済 【警察】信号機の設置は上申し ているが、設置は困難。
4	256-2 (261-2)	竹尋	市道 八尋下竹田幹線	路肩が整備されていない。	【市】 路肩整備, 道路拡幅		【市】対策着手中
5	258-1	竹尋	市道 下竹田幹線	交通量が多い。スピードを出す車が多い。	【市】 路面標示の設置	○	
6	258-2 (258-3)	竹尋	市道 下竹田幹線	歩道等の境がない。	【市】 区画線(外側線)	○	

竹尋小学校



凡 例	
● (Red dot) — (Red line)	学校からの要望点検箇所
● (Blue dot) — (Blue line)	地域からの要望点検箇所
— (Pink line)	小学校区の境
— (Green line)	通学路
■ (Yellow square)	小学校
- - - (Dashed orange line)	整備予定路線

