

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【常金丸小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	66-1 (206-1)	常金丸	県道 金丸府中線	交通量が多い。横断が困難。	【県】 境界ブロックの切り下げ 【警察】 横断歩道の修復	○	
2	203-2	常金丸	県道 新市七曲西城線	横断が困難。交通量が多い。車がスピードをおとさない。	【県】 境界ブロックの切り下げ	○	【県】対策実施済 【警察】横断歩道の設置は難しい。
3	206-2	常金丸	県道 金丸府中線	路面が凸凹で水路へ転落の恐れがある。	【県】 舗装補修 外側線の引き直し	○	
4	206-4	常金丸	県道 金丸府中線	法面に設置してある排水用のカバーが低いため中へ転落の恐れがある。	【県】 鉄板を設置	○	
5	207-1	常金丸	市道 常上安井2号線	見通しが悪い。	【市】 区画線(外側線) 【学校・地域等】 ストップマークの設置	○	
6	207-2	常金丸	市道 常上安井2号線	見通しが悪い。横断が困難。	【市】 区画線(外側線) 【学校・地域等】 ストップマークの設置	○	
7	207-3	常金丸	市道 常上安井2号線	道路が狭い。見通しが悪い。	【市】 区画線(外側線) 【学校・地域等】 ストップマークの設置	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【常金丸小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
8	207-4	常金丸	市道 常下安井幹線	外側線・横断歩道が消えかかっている。横断歩道のたまり場が道路中央部にある。	【学校・地域等】 ストップマークの設置 【警察】 横断歩道の移設 規制標示の修復	○	【警察】対策実施済 【学校・地域等】対策実施済
9	66-2	常金丸	県道 金丸府中線	南東から北上する車が横断歩道の前で停止しない。横断が困難。道路が狭い。	【県】 区画線(外側線)	○	

常金丸小学校

