

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【坪生小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	26-1 (26-74-1) (26-75-2)	坪生	市道 坪生140号線	車がスピードを出す。横断が困難。	【警察】 信号機の設置	○	
2	26-2	坪生	市道 坪生122号線 外1路線	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 ラバーポールの設置	○	
3	26-3	坪生	市道 坪生140号線	池へ転落の恐れがある。	【学校・地域等】 児童への注意指導	○	
4	26-4	坪生	市道 坪生140号線	谷へ転落の恐れがある。	【市】 防護柵工	○	
5	26-5	坪生	県道 坪生福山線	道路が狭い。交通量が多い。	【県】 ドット線とグリーンベルト設置	○	
6	26-74-2	坪生	市道 坪生110号線 外1路線	見通しが悪い。	【学校・地域等】 通学路看板の設置 ドライバー・自転車利用者への協力依頼	○	
7	26-75-1	坪生	市道 坪生東陽台幹線 外1路線	交通量が多い。	【市】 区画線工(中央線) (破線) (ドット線)	○	

坪生小学校

