2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【手城小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体•対策内容	対策済	備考
1	6-1 (6-16-2)	手城	市道 手城伊勢丘幹線		【市】 横断歩道のたまり場整備		【市】対策着手中
2	6-2 (6-16-6)	手城	市道 手城伊勢丘幹線 外1路線	西から来た左折車が多く、横断が難しい。	【学校·地域等】 交通安全指導·誘導	0	
3	6-3 (6-16-3)	手城	市道 福山駅南手城幹線 外1路線	信号待機中の児童が危ない。	【市】 ラバーポール等の設置	0	
4	6-16-4	手城	市道 手城南手城2号線	点に進入するため危ない。	【警察】 停止線の更新 【学校・地域等】 足型マークの設置	0	
5	6-16-5	手城	市道 手城南手城2号線	自動車の南北の通行量が多く,横断歩行者が いるときに車が止まらない。	【市】 路面標示	0	
6	6-16-7	手城	市道 南蔵王南手城幹線 外1路線	水路への転落がよく起きている。	【市】 転落防止柵	0	
7	6-16-8	手城	市道 手城伊勢丘幹線 外1路線	生徒が東西方向に道路を渡る際に,自動車が 道路を一時停止せずに交差点に進入するため 危ない。	【警察】 消えかけている路面標示の復旧 【学校・地域等】 通学路の徹底	0	
8	6-16-9	手城	市道 入船手城線 外1路線	交通量が多く、横断歩道手前で車が止まらない 為、児童の横断が難しい。	【市】 路面標示	0	

手城小学校

