

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【鞆小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	23-69-1 (23-69-2)	鞆	市道 鞆89号線	停止線を越えて停車している車があり、対向車が来ると歩行者のスペースが無い。	【市】 区画線(外側線)		
2	23-69-3	鞆	主要地方道 福山鞆線外2路線	変則交差点のため、横断歩行者が危険である。	【学校・地域等】 ストップマークの設置		
3	23-69-5	鞆	主要地方道 鞆松永線	標識、路面表示はあるが停止する車が少ない。	【警察】 消えかけている標示の復旧	○	

鞆小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	地域からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

