

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【長浜小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	51-1	長浜	市道 手城伊勢丘幹線 外1路線	見通しが悪い。	【警察】 停止線の更新 横断歩道の更新	○	
2	51-2	長浜	市道 東手城28号線	道路が狭い。交通量が多い。	【市】 区画線(外側線)(カラーリング) 【警察】 停止線の更新	○	
3	51-3 (51-178-5)	長浜	里道	歩道等の境がない。	【学校・地域等】 外側線の補修	○	
4	51-178-1	長浜	市道 手城伊勢丘幹線	交通量が多い。路肩が狭い。	【市】 区画線(外側線) 舗装補修	○	
5	51-178-2	長浜	市道 引野東手城2号線	交通量が多い。	【市】 区画線(外側線)	○	
6	51-178-4	長浜	市道 東手城引野2号線 外1路線	交通量が多い。	【学校・地域等】 交通安全指導・誘導	○	

長浜小学校

