

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【西小学校】

| 番号 | 点検番号 | 学校名 | 路線名 | 通学路の状況・危険の内容 | 事業主体・対策内容 | 対策済 | 備考 |
|----|------------------|-----|----------------|---------------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2-1 | 西 | 市道 西町2号線 外1路線 | 交通量が多い交差点である。 | 【市】 区画線(文字・カラーリング) 【学校・地域等】 通学路看板の設置 | ○ | 【市】対策実施済 【警察】横断歩道の設置不能 【学校・地域等】対策実施済 |
| 2 | 2-3-1 (2-6-4) | 西 | 国道2号 | 一般国道2号からの左折者が多く危険である。 路面の表示が見えにくい。 | 【国】 歩行者注意看板の設置 | ○ | |
| 3 | 2-3-2 (2-6-5) | 西 | 市道 南本庄13号線 | 大型車の交通量が多い。 | 【警察】 横断歩道の引き直し 進入禁止の時間規制 【学校・地域等】 通学路看板の設置 | ○ | |
| 4 | 2-4-2 | 西 | 市道 西町20号線 外1路線 | 横断歩道が消えかかっている。並走する自転 車が多い。 | 【警察】 横断歩道の設置・修復 【学校・地域等】 標示看板等の設置 ドライバー・自転車利用者への協力依頼 | ○ | |
| 5 | 2-4-1 | 西 | 市道 御幸地吹幹線 外1路線 | 狭い道路の交差点で見通しが悪い。 | 【学校・地域等】 標示看板等の設置 | ○ | |
| 6 | 2-6-1 | 西 | 市道 佐波2号線 | 車の交通量が多い。 | 【市】 区画線(文字) 【学校・地域等】 見守りボランティアの対応 | ○ | |
| 7 | 2-6-2 | 西 | 国道2号 | 信号機の青の時間帯が短く、青点滅時に児童 が走って渡っている。 | 【学校・地域等】 見守りボランティアの対応 | ○ | |
| 8 | 2-6-3 | 西 | 国道2号 | 歩道で自転車と歩行者がぶつかりやすい。 | 【学校・地域等】 見守りボランティアの対応 | ○ | |

西小学校

