

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【西深津小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	53-183-1	西深津	市道 西深津10号線	交通量が多い。	【市】 区画線(外側線)(減速破線) (減速文字)		【市】対策実施済み 【警察】横断歩道実施不能
2	53-183-2	西深津	市道 三吉西深津幹線	交通量が多い。	【市】 路面標示(横断児童有り)	○	
3	53-183-3	西深津	市道 西深津東深津3号線	交通量が多い。見通しが悪い。	【市】 区画線(外側線) 【警察】 標示の更新(横断歩道)(停止線) (予告マーク)	○	
4	53-183-4	西深津	里道	市営住宅の取り壊し工事が予定されており、通学路の変更が必要。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	
5	53-183-5	西深津		道が狭く、交通量が多いので危険を感じる。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	

西深津小学校

