

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【服部小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	48-1	服部	県道 坂瀬川駅家線	側溝へ転落の恐れがある。	【県】 ガードパイプの設置	○	
2	48-2	服部	県道 坂瀬川駅家線	転落の恐れがある。	【県】 ガードレールの設置		継続実施中。29年度以降も継続。
3	48-3	服部	県道 坂瀬川駅家線	転落の恐れがある。	【県】 防護柵の補修	○	【県】対策実施済 【学校・地域等】通学路の変更は変更後の経路の方が危険と判断し見送り。
4	167-2	服部	県道 新山府中線	横断が困難。	【県】 区画線(交差点マーク)	○	
5	170-1	服部	県道 坂瀬川駅家線	転落の恐れがある。	【県】 防護柵の補修 区画線(外側線)	○	【県】対策実施済 【学校・地域等】通学路の変更は変更後の経路の方が危険と判断し見送り。

服部小学校

