

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【東小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	1-1	東	市道 北吉津御船線	歩道がない。交通量が多い。	【市】 区画線(外側線・文字)	○	
2	1-1-1	東	市道 山手東手城幹線 外1路線	道路の横断が困難。交通量が多い。	【学校・地域等】 信号のある場所を横断するように指導	○	
3	1-1-2	東	市道 北吉津御船線	信号が短いので、道路の横断が困難。	【学校・地域等】 安全に横断するよう指導	○	
4	1-1-3	東	市道 三吉16号線 外2路線	通学時に車の裏道となっており、交通量が多い。	【市】 区画線(外側線・文字)	○	
5	1-1-4	東	市道 東町西深津幹線	自転車の交通量が多い。	【警察】 横断歩道と停止線の更新	○	
6	1-1-5	東	市道 山手東手城幹線	歩道が狭い。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
7	1-2-1	東	市道 丸之内胡町線	歩道等の境がわかりにくい。	【警察】 停止線の引き直し 【市】 区画線(外側線・中央線)	○	
8	1-2-2	東	市道 丸之内胡町線	歩道等の境がわかりにくい。	【警察】 停止線の引き直し 【市】 区画線(外側線・中央線)	○	

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【東小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	1-2-3	東	市道 吉津町御船線	歩道等の境がわかりにくい。	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 区画線(外側線)	○	
10	1-2-4	東	市道 東町西深津幹線	歩道等の境がわかりにくい。	【市】 区画線(文字・破線) 【学校・地域等】 通学路の変更	○	
11	1-2 (1-2-5)	東	市道 吉津町胡町線 外1路線	通学時に車の裏道となっており、交通量が多い。歩道等の境がわかりにくい。	【警察】 とまれ・停止線の復旧 【市】 区画線(文字・破線・外側線) 【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	【市】対策実施済 【警察】対策実施済 【学校・地域等】対策実施済
12	1-3	東	国道313号(合同庁舎東の交差点)	交差点改良, 歩道の設置 境界ブロックへの道路鋳の設置	【県】 境界ブロックへの道路鋳の設置 アスファルト陥没補修 交差点改良, 歩道の設置		2015年度(平成27年度)8月 合同点検実施分 【県】対策一部実施済 交差点改良, 歩道の設置を検討中
13	1-4	東	国道313号(三吉北陸橋)	交差点改良, 歩道の設置 三吉北陸橋のCo剥離補修	【県】 三吉北陸橋のCo剥離補修 交差点改良, 歩道の設置		2015年度(平成27年度)8月 合同点検実施分 【県】対策一部実施済 交差点改良, 歩道の設置を検討中

# 東小学校

