

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【光小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	11-1 (11-29-2)	光	市道 草戸22号線	道路が狭い。見通しが悪い。横断が困難。交通量が多い。	【市】 他路線整備による通学路の変更 区画線(外側線) 【警察】 停止線の更新		都市計画道路 鷹取本庄線 【市】対策着手中 【警察】対策実施済
2	11-2	光	主要地方道 福山鞆線	路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【県】 路面舗装の補修	○	
3	11-3	光	市道 草戸3号線	見通しが悪い。	【学校・地域等】 ドライバー・自転車利用者への協力依頼	○	
4	11-4 (11-30-2)	光	市道 芦田川右岸2号幹線	通行車両が停止線で停止しない。また、その車両で見通しが悪いことがある。	【市】 ガードレールの設置		【市】対策着手中 2017年3月対策完了予定
5	11-5	光	市道 瀬戸草戸幹線	車の交通量が多い。	【警察】 横断歩道標示の更新	○	
6	11-6	光	市道 南本庄多治米幹線 外1路線	横断歩道が消えかかっている。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
7	11-28-1	光	市道 草戸27号線 外1路線	車の交通量が多い。	【市】 区画線(外側線)	○	
8	11-28-2	光	市道 草戸6号線	見通しが悪い。	【市】 区画線(文字)	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【光小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	11-28-3	光	市道 草戸6号線	見通しが悪い。	【市】 区画線(破線・文字)	○	
10	11-28-4	光	市道 草戸27号線	車の交通量が多い。	【市】 区画線(外側線・破線)	○	
11	11-29-1	光	市道 草戸27号線	歩道と車道に段差があり、転倒する恐れがある。	【市】 区画線(外側線)	○	
12	11-30-3	光	市道 瀬戸草戸幹線	横断歩道が消えかかっている。	【警察】 横断歩道の補修	○	
13	11-30-4	光	市道 草戸16号線	道路が狭い。歩道も片側で狭い。	【市】 路面標示(文字)		

光小学校

