

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【久松台小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	56-1	久松台	市道 久松台北本庄幹線 外1路線	車の交通量が多い。	【学校・地域等】 交通安全指導・誘導	○	
2	56-2 (56-186-8)	久松台	市道 久松台北本庄幹線	車の交通量が多い。見通しが悪い。横断歩道、 停止線が消えかかっている。	【警察】 横断歩道・停止線の更新 【市】 区画線(文字)(破線)(カラーリング)	○	
3	56-3 (56-186-3)	久松台	市道 久松台1号線 外1路線	道路が狭い。見通しが悪い。進入禁止の時間 規制が守られていない。	【警察】 標識の移設	○	
4	56-4	久松台	市道 久松台5号線 外1路線	見通しが悪い。車の交通量が多い。車がスピー ドを出し危険。	【市】 区画線(文字)	○	
5	56-5	久松台	市道 久松台北本庄幹線 外1路線	車の交通量が多い。車が停止線で止まらない。	【市】 区画線(文字)(破線) (カラーリング)	○	
6	56-186-1	久松台	市道 久松台北本庄幹線 外1路線	車が路上駐車している。自転車の交通量が多 い。	【市】 歩道改良 【学校・地域等】 ドライバー・自転車利用者への協力依頼	○	
7	56-186-2	久松台	市道 久松台北本庄幹線 外1路線	見通しが悪い。自転車の交通量が多い。	【市】 歩道改良 【学校・地域等】 ドライバー・自転車利用者への協力依頼		
8	56-186-4	久松台	市道 御幸地吹幹線 外1路線	見通しが悪い。坂道で自転車が止まらない。	【警察】 横断歩道予告マーク(◇)の修復	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【久松台小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	56-186-5	久松台	市道 御幸地吹幹線 外1路線	坂道で自転車が止まらない。	【学校・地域等】 ドライバー・自転車利用者への協力依頼	○	
10	56-186-6	久松台	市道 久松台北本庄幹線	坂道で自転車が止まらない。	【学校・地域等】 ドライバー・自転車利用者への協力依頼	○	
11	56-186-7	久松台	市道 木之庄北吉津2号線	車の交通量が多い。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	

久松台小学校

