

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【日吉台小学校】

| 番号 | 点検番号 | 学校名 | 路線名             | 通学路の状況・危険の内容                   | 事業主体・対策内容  | 対策済 | 備考 |
|----|------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----|----|
| 1  | 59-1 | 日吉台 | 市道 南蔵王春日幹線 外1路線 | 道路標示が消えかかっている。車がスピードを出す。       | 【市】<br>区画線(外側線)(文字)<br>【警察】<br>標示の更新(停止線)(止まれ)<br>(中央線)      | ○   |    |
| 2  | 59-2 | 日吉台 | 市道 春日117号線 外2路線 | 変形交差点である。交通量が多い。               | 【市】<br>区画線工(外側線)(減速破線)                                       | ○   |    |
| 3  | 59-3 | 日吉台 | 市道 日吉台38号線 外2路線 | 通行の主従がわかりづらい。交差点手前で車が止まらない。    | 【市】<br>区画線(外側線)(ドット線)<br>(交差点マーク)                            | ○   |    |
| 4  | 59-4 | 日吉台 | 市道 春日111号線      | 変形交差点である。歩道等の境がない。側溝へ転落の恐れがある。 | 【市】<br>区画線(外側線)(ドット線)<br>【警察】<br>標示の更新(横断歩道)(停止線)<br>(予告マーク) | ○   |    |



# 日吉台小学校

