

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【広瀬小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	44-1	広瀬	県道 井関加茂線	見通しが悪い。横断が困難。	【県】 路面標示	○	
2	44-2	広瀬	県道 井関加茂線 市道 北山芦原幹線	大型車が頻繁に通る。見通しが悪い。	【県】 区画線(外側線) 警戒標識, 路面標示等の設置 【市】 警戒標識, 路面標示等の設置	○	
3	145-1	広瀬	市道 北山9号線	倒木が木に引っ掛かり、道路に落下する恐れがある。	【学校・地域等】 倒木の撤去	○	
4	145-2	広瀬	市道 北山4号線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
5	145-3	広瀬	市道 北山4号線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
6	145-4 (146-2) (146-3)	広瀬	市道 北山4号線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
7	145-5 (146-4)	広瀬	市道 北山5号線	道路が狭い。	【市】 ガードレールの設置	○	
8	145-6 (146-5)	広瀬	市道 北山5号線	道路が狭い。見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【広瀬小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	145-7	広瀬	市道 北山4号線	道路が狭い。転落の恐れがある。	【市】 ガードレールの設置	○	

広瀬小学校

