

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【福相小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	41-1	福相	県道 福田戸手線 市道 福田2号線 外1路線	道路が狭い。横断が困難。	【市】 横断歩道のたまり場整備 【学校・地域等】 交通安全指導・誘導		【学校・地域等】対策実施済
2	41-2	福相	県道 福田戸手線	道路が狭い。	【県】 区画線(外側線)	○	
3	41-3 (139-9)	福相	市道 福田63号線	道路が狭い。横断が困難。	【市】 舗装補修, 路面標示 【学校・地域等】 「止まれ」のマークを消す	○	【学校・地域等】対策実施済 2016再点検
4	41-4	福相	市道 福田87号線	道路が狭い。側溝へ転落の恐れがある。	【市】 路肩整備, 道路拡幅 防護柵・防止柵等の設置	○	
5	41-5	福相	市道 向陽台3号線	見通しが悪い。自転車がスピードを出して降りてくる。	【市】 カーブミラー取替え	○	
6	41-6 (138-1)	福相	県道 松永新市線 市道 福田50号線	道路が狭い。横断が困難。	【県】 区画線(文字)(交差点マーク) 【市】 区画線(外側線) 【学校・地域等】 ストップマークの設置	○	
7	41-7 (139-5)	福相	里道	道路が狭い。水路へ転落の恐れがある。	【市】 防護柵・防止柵等の設置	○	
8	41-9 140-2	福相	市道 下有地御幸幹線	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。スピードを出す車が多い。	【市】 水路・側溝の蓋がけ 歩道橋の設置		

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【福相小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	138-2 (138-3) (138-8)	福相	県道 松永新市線	道路が狭い。交通量が多い。	【県】 区画線(外側線)(文字)	○	
10	138-4	福相	市道 福田72号線 外1路線	道路が狭い。交通量が多い。	【市】 区画線(外側線)(文字)	○	
11	138-5	福相	市道 福田55号線 外1路線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
12	138-6	福相	県道 松永新市線	水路へ転落の恐れがある。横断が困難。	【県】 路面標示(学童注意) 【警察】 横断歩道の更新	○	
13	138-7	福相	県道 松永新市線	交通量が多い。	【県】 待避所の設置 【警察】 停止線の更新	○	
14	139-1	福相	県道 尾道新市線	交通量が多い。歩道に土砂がたまり、草が生えている。	【県】 区画線(文字)	○	
15	139-2	福相	市道 福田1号幹線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置		2016年度内対策完了予定
16	139-3	福相	市道 福田71号線	道路が狭い。転倒の恐れがある。	【市】 路肩整備, 道路拡幅 舗装補修		

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【福相小学校】


番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
17	139-4	福相	県道 柞磨駅家線 市道 福田69号線 外1路線	歩道等の境がない。交通量が多い。横断が困難。	【学校・地域等】 交通安全指導・誘導	○	
18	139-6	福相	市道 福田1号幹線	道路が狭い。交通量が多い。歩道等の境がない。	【市】 道路改良工事		
19	139-7	福相	県道 松永新市線	道路が狭い。	【県】 ガードレールの更新	○	
20	139-8	福相	県道 松永新市線	路面表示・横断歩道が消えかかっている。交通量が多い。	【県】 路面標示の復旧 【警察】 横断歩道の更新 規制標識の更新	○	
21	139-10	福相	市道 下有地福田2号線	路肩が整備されていない。見通しが悪い。	【市】 路肩整備, 道路拡幅 舗装補修 カーブミラーの設置 防護柵・防止柵等の設置		
22	139-11	福相	市道 福田110号線	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修		【市】対策着手中
23	139-12	福相	市道 福田3号幹線	道路が狭い。見通しが悪い。	【市】 路肩整備, 道路拡幅 舗装補修 カーブミラーの設置 防護柵・防止柵等の設置	○	
24	139-13	福相	市道 福田3号幹線	道路が狭い。転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修 側溝整備		2016再点検

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)



【福相小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
25	139-14	福相	市道 福田3号幹線	道路が狭い。水路へ転落する恐れがある。	【市】 水路・側溝の蓋がけ 舗装補修	○	
26	140-1	福相	市道 福田4号幹線	見通しが悪い。	【市】 区画線(外側線)	○	
27	140-3	福相	市道 福田87号線	道路が狭い。川へ転落の恐れがある。	【市】 路肩整備, 道路拡幅 防護柵・防止柵等の設置	○	

福相小学校



凡 例	
● —	学校からの要望点検箇所
● —	地域からの要望点検箇所
—	小学校区の境
—	通学路
■	小学校
—	整備予定路線



駅家町今岡