

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【藤江小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	35-1	藤江	県道 草深古市松永線	道路が狭い。歩道が狭い。	【県】 路面標示(ドット線)	○	
2	35-3-119-1	藤江	県道 草深古市松永線	道路が狭い。見通しが悪い。	【県】 ドット線	○	
3	35-3-119-2	藤江	市道 藤江40号線	見通しが悪い。	【市】 道路反射鏡	○	
4	35-3-121-1	藤江	主要地方道 鞆松永線	歩道等の境がない。交通量が多い。スピードを出す車が多い。	【警察】 中央線(黄色)の更新 補助標識の設置 【県】 防草コンクリート 区画線(ドット線)(減速マーク)	○	

藤江小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	地域からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

藤江小学校

金江町金見

小葦山

藤江町

藤江町

福山市

縮尺 1 : 10000

