

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【緑丘小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	50-1	緑丘	市道 東深津春日幹線	見通しが悪い。車がスピードを出す。	【市】 区画線(カラーリング)	○	
2	50-177-2	緑丘	里道	未舗装で小石が多く、雨が降ると滑りやすい。	【市】 舗装	○	
3	50-177-3	緑丘	市道 伊勢丘引野北2号線	下り坂のカーブとなっており防護柵がない。	【市】 道路改良工事 転落防止柵の設置		【市】対策着手中 2016年度内対策完了予定

緑丘小学校

