

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【南小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	3-2 (3-8-2)	南	市道 御門新涯幹線	横断が困難。車の交通量が多い。	【学校・地域等】 私有地へ路面表示を設置	○	
2	3-3 (3-8-3)	南	市道 御門新涯幹線	横断が困難。車の交通量が多い。	【学校・地域等】 私有地へ路面表示を設置	○	
3	3-4 (3-8-4)	南	市道 花園光南線	車の交通量が多い。	【市】 歩車道境界ブロック切上げ 車両用防護柵	○	
4	3-6 (3-7-1)	南	市道 光南御門1号線 外1路線	車の交通量が多い。	【市】 舗装 区画線(外側線・文字・破線)	○	
5	3-7 (3-7-2)	南	市道 霞光南線 外1路線	車の交通量が多い。	【市】 舗装 区画線(外側線・文字・破線)	○	
6	3-10 (3-7-5)	南	市道 住吉花園線 外1路線	見通しが悪い。	【市】 区画線(外側線・文字)	○	
7	3-11 (3-7-6)	南	市道 住吉花園線	見通しが悪い。	【市】 区画線	○	
8	3-12 (3-7-7)	南	市道 住吉南町線	見通しが悪い。	【市】 区画線	○	

## 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

### 【南小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	3-7-3	南	市道 霞昭和2号線	見通しが悪い。	【市】 調整中		地元調整不能(地元了承済)
10	3-13	南	市道 霞御門線	交通量が多いが、歩道が狭い。	【市】 歩道の拡幅 防護柵の設置		2015年度(平成27年度)4月 合同点検実施分 【市】対策着手中

# 南小学校

