

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【水呑小学校】


番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	20-①	水呑	市道 水呑三新田幹線 外1路線	自転車の交通量が多い。	【警察】 横断歩道・停止線の復旧 【学校・地域等】 ドライバー・自転車利用者への協力依頼	○	
2	20-②	水呑	主要地方道 福山鞆線 外1路線	見通しが悪い。	【学校・地域等】 交通安全指導・誘導	○	
3	20-④	水呑	県道 水呑手城線	点滅信号が短く子ども達が横断しづらい。	【学校・地域等】 交通安全指導・誘導	○	
4	20-⑤	水呑	市道 水呑27号線 外1路線	一方通行の道路を逆走する車がいる	【警察】 取締りの強化	○	
5	20-⑥ (20-60-2)	水呑	市道 水呑49号線	池に設置しているフェンスに穴があいている。 ガードレールが道路の外側に設置しており、歩行者が足を踏み外す危険がある。	【市】 ガードレールの修繕	○	
6	20-⑦ (20-60-3)	水呑	主要地方道 福山鞆線	歩道が狭い。	【県】 カラー塗装等	○	
7	20-⑧	水呑	主要地方道 福山沼隈線	スピードを出した車が曲がってくる。	【県】 ラバーポールの設置	○	
8	20-⑨	水呑	南:主要地方道 福山鞆線 中央・北:市道 芦田川右岸2号幹線	歩行スペースが狭い。交通量が多い。	【市】 路肩整備 縁石ブロックの設置		【市】対策着手中

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【水呑小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	20-⑩ (20-61-1) (20-61-2)	水呑	市道 水呑68号線	3メートル下の住宅へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵		
10	20-60-1	水呑	市道 水呑1号線	通勤車両が抜け道として利用し、スピードを出す。	【市】 路面標示 【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	
11	20-63-1	水呑	市道 水呑田尻幹線	川へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵	○	
12	20-63-2	水呑	市道 水呑124号線	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 水路・側溝の蓋がけ		
13	20-63-3	水呑	市道 水呑向丘5号線	雨が降ると鉄板がすべる。	【市】 滑り止め付のグレーチング蓋		
14	20-11	水呑		幅員のある交差点で、車が速度を出すため、横断時に危険を感じる。	【市】 路面標示の設置(信号機が設置できない場合) 【警察】 交通安全指導 【学校・地域等】 横断旗の設置 通学路看板の設置		2015年度(平成27年度)12月合同点検実施分 【学校・地域等】対策実施済 【警察】対策実施済
15	20-12	水呑		道路幅員が狭く、危険を感じる。	【市】 退避所の設置		2015年度(平成27年度)12月合同点検実施分

水呑小学校



縮尺 1 : 15000
 0 100 200 300 400 500 600 700 800