

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【柳津小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	33-1	柳津	市道 柳津19号線	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 区画線	○	
2	33-2	柳津	市道 柳津藤江線	交通量が多い。車のスピードがでやすい。	【警察】 取締りの強化 【市】 路面標示, 外側線	○	
3	33-3 (33-3-109-1)	柳津	市道 柳津25号線	大雨時に上の道から排水があふれ、小石等とともに流れ落ちる。	【市】 道路舗装・一部改良		改良調整中
4	33-3-110-1	柳津	市道 柳津39号線	横断が困難。	【市】 区画線設置 (外側線・交差点マーク)	○	
5	33-3-110-2	柳津	市道 柳津19号線	横断が困難。	【市】 区画線設置 (外側線・交差点マーク)	○	
6	33-3-110-3	柳津	市道 柳津34号線	横断が困難。	【市】 区画線設置 (外側線・交差点マーク)	○	

柳津小学校

