

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【山手小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	58-①	山手	市道 山手80号線 外1路線	道路標示, 横断歩道が消えかかっている。	【警察】 道路標示の復旧	○	
2	58-②	山手	市道 山手90号線 外1路線	道路標示, 横断歩道が消えかかっている。	【警察】 道路標示の復旧	○	
3	58-③	山手	市道 山手38号線 外1路線	歩道等の境がわかりづらい。交差点に停止線がない。	【市】 区画線の復旧(外側線) 【警察】 一時停止の設置		【市】対策実施済み 【警察】一時停止を上申。
4	58-④	山手	里道	路面表示が消えかかっている。	【県】 カラー舗装 児童注意等の路面標示	○	
5	58-⑤	山手	市道 山手124号線 外2路線	歩道等の境がわかりづらい。 停止線が消えかかっている。	【市】 区画線の復旧(外側線) 【警察】 一時停止標示の復旧	○	
6	58-188-1	山手	市道 山手神島幹線	川へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵		2016年度内対策完了予定
7	58-188-2 (58-189-2)	山手	県道 御幸松永線	交通量が多い。	【県】 他路線整備による通学路の変更 他路線の整備による交通量の軽減		都市計画道路 山手赤坂線 【県】対策着手中(山手赤坂線H 29年度完成予定) 【警察】横断歩道の設置は困難。
8	58-189-1	山手	里道	路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修	○	

## 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

### 【山手小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	58-189-3	山手	市道 山手114号線 外2路線	路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【市】 路面舗装	○	
10	58-189-4	山手	県道 御幸松永線	道路標示, 横断歩道が消えかけている	【警察】 路面標示, 横断歩道の復旧	○	

# 山手小学校

