

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【湯田小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	77-1	湯田	県道 三谷神辺線	交通量が多い。スピードを出す車が多い。	【県】 歩車道境界ブロック 横断防止柵の設置		
2	77-2 (267-2)	湯田	市道 新湯野平野幹線 外1路線	交通量が多い。スピードを出す車が多い。	【市】 路面標示の設置 【警察】 横断歩道の修復	○	
3	77-3	湯田	市道 徳田川南幹線 外2路線	交通量が多い。横断が困難。	【学校・地域等】 交通安全指導・誘導	○	
4	268-2	湯田	市道 湯野56号線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 路面標示の設置	○	【市】対策実施済 【警察】 規制は周辺住民への影響が大 きいため、難しい。
5	267-1	湯田	県道 上御領新市線	横断歩道が消えかかっている。	【警察】 横断歩道復旧		
6	262-1	湯田	市道 箱田徳田1号線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 防護柵工	○	
7	268-1	湯田	県道 三谷神辺線	路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【県】 舗装補修	○	

湯田小学校

