

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【曙小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	37-1	曙	市道 曙新涯5号線	歩道が狭い。車の交通量が多い。	【市】 区画線(文字)	○	
2	37-125-1	曙	市道 曙新涯2号線 外1路線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 防護柵	○	
3	37-125-2	曙	市道 千田一文字幹線 外1路線	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 防護柵	○	
4	37-125-3	曙	市道 曙新涯4号線 外1路線	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 横断歩道のたまり場整備	○	
5	37-3	曙	県道 福山港松浜線	交通量が多いため、横断時に危険。	【県】 外側線再布設 交差点改良, 歩道の設置		2015年度(平成27年度)8月 合同点検実施分 【県】対策一部実施済 交差点改良, 歩道の設置を検討

曙小学校

