

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	駅家	路側帯がなく、歩行時に危険を感じる。	【市】 歩道設置あるいは路側帯明示		地元関係者の同意が必要
2	駅家	白線がほぼ消えており、横断時に危険を感じる。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
3	駅家	白線がほぼ消えており、横断時に危険を感じる。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
4	駅家	幅員自体が非常に狭い上に、低速走行を促す表示や路側帯もなく、歩行時に危険を感じる。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
5	駅家	危険箇所ではなかった。			危険箇所ではなかったため、対策なし。
6	駅家	幅員自体が非常に狭い上に、低速走行を促す表示や路側帯もない。夜間は暗く、歩行時に危険を感じる。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	駅家	白線がほぼ消えており、横断時に危険を感じる。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
8	駅家	県道に出てくる道に一時停止線がなく、県道の歩道を歩行中、危険を感じる。	【市】着手中 路面標示設置(ドット線) 道路反射鏡設置		地元関係者の同意が必要 2017年度:「ドット線」対応済 2018年度以降:「道路反射鏡」 設置予定
9	駅家	幅員が狭い上にふたのない溝に囲まれており、歩行時に危険を感じる。	【市】 水路蓋掛		地元関係者の同意が必要
—	駅家	抜け道として利用している車が多く、スピードを落とさず入ってくるため危険。	【市】 路面標示 【警察】 ゾーン30		生活道路対策エリア ゾーン30

駅家小学校

