

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	川口東	歩行者通行時にゴミステーションに車でゴミ出す際、歩行者が車道によけるため危険。	【学校・地域等】 110番通報 【市】 グリーンベルト化	○	
2	川口東	角にガードパイプがなく、水路も1m位の深さがあり、車の通行時に危険。	【市】 転落防止柵の設置 【警察】 停止線の引き直し	○	地域の合意
3	川口東	ゴミステーション前の廃棄物のはみ出しが登校時の通行障害となる。また、停止線等の路面標示も消えかけている。	【警察】 停止線の引き直し 【自治会】 ごみ出しマナーの啓発	○	
4	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	【警察】 停止線の引き直し	○	
5	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。			【警察】現時点では更新不要と判断。

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	【警察】 停止線の引き直し	○	
7	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	【警察】 停止線の引き直し	○	
8	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	【警察】 停止線の引き直し 【市】 カーブミラーの調整	○	
9	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	【警察】 停止線の引き直し	○	
10	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	【警察】 停止線の引き直し 【市】 区画線(交差点マーク)	○	
11	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	【市】 路面表示等(ドット線・交差点マークの引き直し)	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

12	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	<p>【警察】 停止線の引き直し</p> <p>【市】 区画線(交差点マーク)</p>	○	
13	川口東	交差点の一旦停止の白線が薄いまたは、欠けているところもあり、車輛が線をはみ出し、歩行者が危険を感じる。	<p>【市】 区画線(交差点マーク)</p>	○	該当箇所に停止線はない。
14	川口東	交通量が多く、大型車も多い。	<p>【県】着手中 外側線再布設 視界を妨げる街路樹の撤去 階段に繁茂した木の剪定 交差点改良、歩道の設置</p>		<p>県道 福山港松浜線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続</p>

川口東小学校

