

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	樹徳	・道路幅が狭く、交通量が多い変則交差点である。 ・道路の脇にがれきが散乱している。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	・学校の南門から登校する通学路変更とそれに伴う周辺整備の対策案が出たが、保護者の意向で通学路変更はせず、現行の通学路を通行する事となり、対策不要となった。 ※2014年度(平成26年度)からの継続
2	樹徳	道幅が狭く、交通量が多い。	【市】 道路標示の設置		
3	樹徳	道幅が狭く、登校時一方通行になるので車がスピードを出す。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	
4	樹徳	信号機がない。 交通量が多い。	【学校・地域等】 児童へ信号のある横断歩道を渡るように指導 通学路の変更	○	

樹徳小学校

