

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	中条	日通社宅の裏から八幡山における河川沿いの道 (歩道等の境がなく、一部路肩が整備されていない。)草が伸びると路肩が無いように見えて危ない。	【市】 路肩整備	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
2	中条	側溝に蓋がなく、道幅も狭いため、車が端に寄った場合は落下の危険がある。	【県】 コンクリート蓋とグレーチングの設置		県道三谷神辺線
3	中条	リバーサイドタウン近くの川沿いの道路 自転車転落事故もあり、柵等がなく危険 段差が1m以上あり、暗い時や離合の時に端に寄りすぎて、転落してしまう危険性がある。	【市】 転落防止柵またはラバーポールの新設	○	
4	中条	山田橋から小学校方向に下ったところ(坂になっている)に農業用水路がある。 水路に柵や蓋等がなく危険であり、先日も子どもが一人自転車で転落しそうになった。	【市】 転落防止柵の新設	○	
5	中条	草が覆い茂ると、川と道の境がわかりづらい。さらに、蛇のような危険な生物も多くみられるので危険。	【自治会】 草刈り	○	

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	中条	<p>左右の見通しが悪く、車の衝突の事故が頻発している。                  県道沿いに駐車している車も多く、見通しの悪さを助長している。                  反対側の家から樹木の枝が伸び、車がそれを避けるために、歩行者側に接近してきて危険。                  登下校中の子どもが、車同士の事故に巻き込まれる可能性がある。</p>	<p>【自治会】                  植木の協力依頼</p>	○	
---	----	---	---	---	--

# 中条小学校

