



## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容                                                         | 事業主体・対策内容                                                    | 実施済 | 備考                             |
|------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 1    | 野々浜 | 道幅が狭いため車が離合する際は、道路の端を歩行しなければならないが、側溝に蓋がないため児童が落ちてけがをする危険がある。 | 【学校・地域等】<br>足型マークの設置<br>【市】<br>区画線(外側線)の引き直し<br>区画線(ドット線)の新設 | ○   | 路側帯の拡幅<br>※2014年度(平成26年度)からの継続 |

# 野々浜小学校



| 凡 例                                                                                   |                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  | 合同点検箇所 |
|  |                                                                                       | 小学校区の境 |
|  |                                                                                       | 通学路    |
|  |                                                                                       | 小学校    |
|  |                                                                                       | 整備予定路線 |

