

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	久松台	交通量が多く、停止線で車が停止しない。スピードオーバーの車が多い。	【警察】 交通指導(不定期)	○	
2	久松台	歩道と道路の堺がないため、車と歩行者の接触の可能性がある。	【警察】 交通指導(不定期)	○	
3	久松台	スピードオーバーの車が多い。			ハード面については、対策済み。 引き続き、地域での見守りを行う。
4	久松台	交通量が多く、スピードオーバーの車が多い。			ハード面については、対策済み。 引き続き、地域での見守りを行う。
5	久松台	車の交通量が多い。車がスピードを出し、危険。	【市】 歩車道境界の明示 (薄くなった外側線をひきなおす) 【警察】 止まれを引き直す	○	
6	久松台	時間帯侵入禁止が守られていない。			ハード面については、2年前に対策済み。

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	久松台	見通しが悪い。坂道で自転車が止まらない。車のスピードが出ている。			ハード面については、2年前に対策済み。
8	久松台	高校生のマナーが悪い。	【学校・地域等】 高校へ通学時のマナーについて指導依頼 【市】 歩道改良	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
9	久松台	交通量が多い。自動車だけでなく、自転車も多いため、右折左折車も含めて危険。セブンからの駐車場からの車の出入りが多い。			現時点では新たな対策は難しい。
10	久松台	小屋があつて、見通しが悪い。	【市】 歩道等の確保 (外側線の幅を広げて、ひきなおす。その内側にゼブラ線をいれる(写真左側))	○	地元の同意が必要
11	久松台	新しい家が建って、鏡があるが見づらい。	【学校・地域等】 地域(団地)住民の方への注意喚起	○	地域内で周知

久松台小学校

