

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	西深津	横断歩道の待ち場がないため、危険を感じる。	【市】 待避所の設置		・2016年度随時点検分

# 西深津小学校

